

被检查单位	检查时间	检查情况	检查人员
沂水鑫源纸业有 限公司	2019年3月8日	1、烟道观看口处未设置警示标识；2、未对检测仪等仪器进行专项培训；3、警示标识缺少有害因素的标准数值；4、有限空间专项预案、现场处置方案尚未进行演练；5、有害因素辨识中未明确气体种类。	李坤 、许晏菘
山东铭浩化工股 份有限公司	2019年3月8日	1、安全生产责任制中缺少安全科的安全职责，未做到横向到边纵向到底的安全生产责任制要求；2、未制定安全生产责任制考核制度；3、抽查安全教育培训管理制度，未根据《山东省危险化学品安全管理办法》山东省政府令第309号补充“分管生产或技术负责人培训考核要求”内容；4、抽查加氢工艺操作工刘兰池等均为高中学历，未经有资质培训机构培训并经考核合格取得岗位操作证书；5、安全管理制度评审不规范，参与评审人员不具代表性，缺少具体修订内容。	武玉斌、张健
沂水远航加油站	2019年3月11日	1、卸车缺静电消除器的接地极；2、信息系统无不间断电源；3、加油员未穿防静电劳保鞋。	武祥德、孙荣华
沂水东环加油站	2019年3月11日	1、加油站罩棚内无应急照明灯；2、加油员未穿防静电劳保鞋；3、设有带锁的量油帽未采用防爆锁具（现场使用铁锁）；4、盖板未做防火花措施；5、油罐人孔井内管道无流向和使用标识。	武祥德、孙荣华
沂水县武家洼华 盛加油站	2019年3月11日	1、加油员未穿防静电劳保鞋；2、安评报告与现场不符：报告中记录有5台加油机，现场只有4台；3、通风管的静电跨接片不全，且用材料及规格不规范；4、卸车区域缺少静电消除器连接的接地极；5、信息系统用电无不间断电源。	武祥德、孙荣华
沂水县沂山矿产 有限责任公司	2019年3月11日	1、应急救援物资配置不足；2、无应急救援物资维护、检查等记录；3、矿山自卸式汽车未按规定检验检测；4、开采现状图纸未根据实际更新，无采场现状剖面图；5、采场南侧7号界桩附近台阶高度超过开采设计；6、采场内部分运输道路坡度较大；7、采场南侧边坡上部存在浮石未清理；8、采场内部分运输道路挡车墙高度不足；9、采场边界部分界桩缺失；10、采场内警示标志设置不足。	武玉斌、张健

临沂国力化工有限公司	2019年3月12日	1、企业车间主任、生产部长岗位实际为一个岗位，划分了2个岗位的安全生产责任制；操作工、辅助工、化验员、清洁工安全生产责任制未及时修订；未提供2018年度安全生产责任制考核记录，只提供了考核结果；2、未签订2019年度各部门的安全生产责任书；安全生产责任书未根据安全生产责任制内容建立，如：员工与班组长安全生产责任书内容一致；3、安全生产管理制度未及时修订，如：仓库、罐区安	武玉斌、张健
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	2019年3月15日	1. 井下运输巷道安全警示标志不全面，应在显要位置、拐弯处设置；2. +18m水平穿脉口与回风巷交汇处有大块险石，未及时排除；3. 0-50m斜坡道顶板喷浆层存在掉落，冒落后存在浮石；4. 0m水平挡水门后临时潜水泵使用不规范；5. 0m水平55#穿脉南侧电盘内开关未固定，应设置漏电保护装置；6. +18m水平铲运机配备的灭火器损坏。	高瑞营、郭龙
山东宏瑞石料开采有限公司	2019年3月22日	1、主要负责人发生变化，应急救援机构、应急救援预案等相关信息未进行修订；2、开采现状图、采剥工程年末图未及时更新；3、矿区内东南侧部分台阶超过开采设计（设计台阶12米）；4、边坡存在散岩，浮石较多，运输道路部分路段无挡车墙，或挡车墙高度不足；5、矿区内自卸式汽车未进行检测；6、配电室内绝缘用品、用具配备不齐；7、配电室内存放润滑油等杂物，粉尘较多，且未配备消防器材。	周永彬、周萍
沂水县海洋加油站	2019年3月26日	1、加油站管理人员发生变更，未及时修订应急预案；2、未制定2019年应急演练计划。	周永彬、周萍
临沂华毅化工科技有限公司	2019年3月28日	1、规章制度编制不规范，《隐患排查治理责任制》、《重大隐患督办治理制度》、《环境隐患排查治理制度》缺少编制依据；2、企业未提供春节后复工的开车方案、隐患排查档案以及职工复工安全培训教育资料；3、隐患排查工作计划编制不严谨、流于形式，2018年工作计划检查时间为2019年1月1日-2019年12月31日；4、季度检查参与人员不符合要求，只有安全员（戚建国）1人参与，无其他人员；5、特种设备安全技术档案内容不全。	武玉斌、张健