

被检查单位	检查时间	检查情况	检查人员
山东博沂化工有限责任公司	2019年4月2日	1、将轴承、阀门等物品的购买费用列入安全生产费用；2、《开车方案》无开车具体时间，未明确开车条件确认责任人，3、《开车方案》中人员培训、开车方案交底，未涉及到具体的人员及签名；4、“开车程序”中，无电气、仪表及联锁、安全阀、原料、蒸汽、设备设施、静电消除、劳动防护等内容。	李坤、许晏菘
中国石化销售有限公司山东临沂石油分公司第五十四加油站	2019年4月12日	1. 加油作业与辅助服务区之间无界限标示。	高瑞营、郭龙
中国石化销售有限公司山东临沂石油分公司第八十五加油站	2019年4月12日	1. 加油作业与辅助服务区之间无界限标示。	高瑞营、郭龙
山东丰汇泽化工股份有限公司	2019年4月15日	1、厂区限高标志被遮挡，作用失效；2、厂区物流门以及装卸台区无限速标志；3、丁辛醇装置区有临时电缆，采用普通插排连接，绝缘胶皮破损，现场无临时用电配电箱；4、固定动火区配电箱无箱体跨接线；5、固定动火区未配备灭火器等消防器材；6、氧气、乙炔瓶用完之后未及时拆除气管线，且储存处未上锁；7、氧气、乙炔气管线破损老化，使用铁丝捆扎；8、丁辛醇装置区工具箱内存放非防爆工具。	李坤、许晏菘
山东恩邦农牧发展有限公司沂水分公司	2019年4月23日	1. 未制定安全投入、安全设施和设备管理制度；2. 未提供涉粉尘岗位从业人员的培训记录；3. 未提供主要负责人和安全生产管理安全资格证；4. 未按规定对涉粉尘岗位人员进行安全生产教育培训；5. 未建立职工培训档案。	武祥德、孙荣华

沂水和美华福泰华饲料有限公司	2019年4月24日	1. 未制定除尘系统使用维护制度；2. 未提供涉粉尘岗位从业人员的培训记录；3. 未提供安全员、法人安全资格证；4. 职工培训试卷无考试时间；5. 未进行涉爆粉尘演练。	武祥德、孙荣华
沂水山水水泥有限公司	2019年4月24日	1、磨煤除尘器未规范设置控爆措施；2、卸氨池未进行有限空间辨识，未设置安全警示标志。	周永彬、周萍
沂水正宇木业有限公司	2019年4月25日	1、干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；2、脉冲除尘器未设置锁气卸灰装置；3、粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施（中大、小砂光机等电机），除尘风管主管道未分段（宜每隔6米）进行径向泄压；4、未制定粉尘清扫制度，作业现场积尘未及时规范清理，产尘区地面积尘厚，无清扫记录，用空气压缩气清扫；5、未组织制定安全会议管理制度和安全设施管理制度，未组织制除尘设施操作规程。	周永彬、周萍