

附件

山东杰克服饰有限公司重大火灾隐患情况

序号	隐患单位	隐患部位	火灾隐患	整改措施	责任单位	督办单位	整改期限
1	山东杰克服饰有限公司	山东杰克服饰有限公司生产车间、厂区消防设施	1、车间西侧安全出口封堵； 2、厂区内未设置室外消火栓； 3、车间内办公室未设置独立的安全出口	1、拆除车间西侧安全出口封堵材料； 2、设置室外消火栓； 3、车间办公室设独立安全出口	山东杰克服饰有限公司	经济开发区、消防大队、经信局	2016年09月13日