

附件

沂水县碧水明珠足疗店重大火灾隐患及整改要求

序号	隐患单位	隐患部位	火灾隐患	整改措施	责任单位	督办单位	整改期限
1	沂水县碧水明珠足疗店	沂水县碧水明珠足疗店消防设施	二楼 缺少安全出口	按标准设置安全出口，确保正常使用	沂水县碧水明珠足疗店	沂城街道 县消防大队	2016年 8月7日